

KOMISJA DREWNA PKN ICOMOS * FOTOGRAFIE



Drewniane, historyczne więzby dachowe wymagają badań i szczegółowej dokumentacji (przykłady konstrukcji).



Szczegóły związane z tradycyjną obróbką drewna, dawne znaki ciesielskie i inne detale powinny być odpowiednio zinwentaryzowane.



Przykład znaku handlowego na powierzchni krokwi, którego dokładne znaczenie nie jest jeszcze dokładnie rozpoznane.



Wiele pokryć z gontu znajduje się w złym stanie technicznym. Wiatraki spotykamy już głównie w skansenach (na zdjęciu wiatrak koźlak w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Kluka w Ciechanowcu).



Obiekty w konstrukcji drewnianej są niesłychanie cenne i wymagają szczególnej ochrony, rozpoznania i specjalistycznego zabezpieczenia.

Oprac.: Dominik Mączyński